La restauració

Procés de restauració resumit en imatges

Estat primitiu del Pou

La cara sud del Pou

Treballs de restauració fets per voluntaris

Treballant en el túnel d'accés

Treballs de topografia

Preparació de l'anella de formigó duta a terme per l'empresa Megoca

Narcís Vilella i Juan Machado medint la claraboia de la part caiguda de la volta

Visió general del concert d'inauguració

Juan Machado i Narcís Vilella examinant l'estat del Pou

Primers treballs de neteja

Grup de treball format per Josep Soler, Martí Tomàs, Xavi Vergés, Juli Campeny, Ramon Riudevall, Jordi Vergés i Joaquim Roura

Primer dia d'entrada al pou

Reformes del perimetre

Injectant el formigó

Bastida interior del Pou per consolidació de la cúpula

Lluís Soler fent la conferència sobre el funcionament dels Pous de Glaç

Acabat de la cúpula exterior

Boca d'entrada del glaç a la cara Nord

Primers treballs de contenció de les parets

Treballs de recuperació del túnel d'accés

Interior del Pou amb Juli Campeny, Josep Soler, Ramon Riudevall, Martí Tomàs i Xavi Vergés

Juan Machado consolidant el túnel

Cuba injectant el formigó

Susanna Clarió i David Codina en concert per la inauguració al 2002

Maria Laffitte, mostra dels concerts que es fan anualment